Cidra: Sectores Inundables

0 0.1 0.2 0.4 Mi
0 0.175 0.35 0.7 Km



Sectores dentro de la Zona de 1% Probabilidad de Inundación (6)

Sectores dentro de la Zona del 0.2% de Probabilidad de Inundación (0)

Puentes dentro de la Zona del 1% de Inundación

Puentes dentro de la Zona del 0.2% de Inundación

Puentes Cerrados Post-María

LiMWA

Zona A

Cauce Mayor

Zona AE

Límite Municipal

Zona A Costera

Zona AO

Zona VE

0.2% de Probabilidad de Inundación

Límite de Barrio

N W E S

Fuentes de Datos

Sectores: Comisión Estatal de Elecciones
Puentes: US National Bridge Inventory
Puentes Cerrados: Crowd Rescue HQ
(ArcGIS Online)



Cidra: Sectores Inundables

0 0.075 0.15 0.3 Mi
0 0.125 0.25 0.5 Km

Sectores dentro de la Zona de 1% Probabilidad de Inundación (4)

Sectores dentro de la Zona del 0.2% de Probabilidad de Inundación (1)

Puentes dentro de la Zona del 1% de Inundación

Puentes dentro de la Zona del 0.2% de Inundación

Puentes Cerrados Post-María

LiMWA

Zona A

Cauce Mayor

Zona AE

Límite Municipal

Zona A Costera

Zona AO

Zona VE

0.2% de Probabilidad de Inundación

Límite de Barrio

N W E S

Fuentes de Datos

Sectores: Comisión Estatal de Elecciones
Puentes: US National Bridge Inventory
Puentes Cerrados: Crowd Rescue HQ
(ArcGIS Online)



Cidra: Sectores Inundables

0 0.0325 0.065 0.13 Mi
0 0.05 0.1 0.2 Km

Sectores dentro de la Zona de 1% Probabilidad de Inundación (1)

Sectores dentro de la Zona del 0.2% de Probabilidad de Inundación (0)

Puentes dentro de la Zona del 1% de Inundación

Puentes dentro de la Zona del 0.2% de Inundación

Puentes Cerrados Post-María

LiMWA

Zona A

Cauce Mayor

Zona AE

Límite Municipal

Zona A Costera

Zona AO

Zona VE

0.2% de Probabilidad de Inundación

Límite de Barrio

N
W E
S

Fuentes de Datos

Sectores: Comisión Estatal de Elecciones
Puentes: US National Bridge Inventory
Puentes Cerrados: Crowd Rescue HQ (ArcGIS Online)



Cidra: Sectores Inundables

0 0.1 0.2 0.4 Mi
0 0.15 0.3 0.6 Km

Cidra
Aibonito
Honduras
Plata
Matón Abajo
Plata
Plata
Robles
Aibonito
Cayey
Matón Abajo
Piedras
Los Vecinos
Muñiz
Puente Blanco
Honduras
Matón Abajo
Matón Abajo
Toita
Cayey
Cidra
Toita
Honduras
Fundesco
Morell
Malecón
Brisas del Malecón
Santa Clara
Viejas
Filemón
Toita
Toita
Rincon
Toita

Sectores dentro de la Zona de 1% Probabilidad de Inundación (8)

Sectores dentro de la Zona del 0.2% de Probabilidad de Inundación (2)

Puentes dentro de la Zona del 1% de Inundación

Puentes dentro de la Zona del 0.2% de Inundación

Puentes Cerrados Post-María

LiMWA
Zona A
Cauce Mayor
Zona AE
Límite Municipal
Zona A Costera
Zona AO
Zona VE
0.2% de Probabilidad de Inundación
Límite de Barrio

N
W E
S

Fuentes de Datos

Sectores: Comisión Estatal de Elecciones
Puentes: US National Bridge Inventory
Puentes Cerrados: Crowd Rescue HQ
(ArcGIS Online)



Cidra: Sectores Inundables

0 0.075 0.15 0.3 Mi
0 0.15 0.3 0.6 Km

Sectores dentro de la Zona de 1% Probabilidad de Inundación (10)

Sectores dentro de la Zona del 0.2% de Probabilidad de Inundación (6)

Puentes dentro de la Zona del 1% de Inundación

Puentes dentro de la Zona del 0.2% de Inundación

Puentes Cerrados Post-María

LiMWA

Zona A

Cauce Mayor

Zona AE

Límite Municipal

Zona A Costera

Zona AO

Zona VE

0.2% de Probabilidad de Inundación

Límite de Barrio

N W E S

Fuentes de Datos

Sectores: Comisión Estatal de Elecciones
Puentes: US National Bridge Inventory
Puentes Cerrados: Crowd Rescue HQ (ArcGIS Online)